

水風呂冷却装置故障のお詫びとご報告 4

2021.6.1

連携する2台の冷却装置のうち新機のトラブルにより2台共作動しない状況で、**5月18日に新機の基盤交換、31日にはセンサー交換をおこないましたが復旧のめどがたっておりません。未だ原因不明です。**引き続き、電動弁の部品交換など業者さんの指摘のとおり発注し交換を依頼しております。

しかしながら、いつまでも見通しの立たない状況ですので、**古い冷却装置の交換を同時進行で発注するべく、見積の為の電気系統、配管関連の詳細調査を各社に依頼し進めております。**

日々水風呂がぬるい状態で誠に心苦しいのですが、せめて水風呂が冷えるまでミントの入浴剤を投入し、水温が下がるレベルではありませんが、保冷剤と扇風機を設置させていただきます。

早急に水温を下げるよう引き続き努力いたします。

この度はご迷惑をおかけし続け大変申し訳ございません。

おふろの国